

# Samtgemeinde Nord-Elm

## - Der Samtgemeindebürgermeister -

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Amt<br><b>Samtgemeindebürgermeister</b> | DRUCKSACHE<br><br>SG 21/2008 |
| Az:<br><b>1</b>                         |                              |
| Datum<br>17.06.2008                     |                              |

### Vorlage der Verwaltung

|                                     |            |                          |                  |
|-------------------------------------|------------|--------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | öffentlich | <input type="checkbox"/> | nicht öffentlich |
|-------------------------------------|------------|--------------------------|------------------|

|                                                                   |             | Zutreffendes ankreuzen x |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| an (zutreffendes ankreuzen)                                       | Sitzungstag | Beschlussvorschlag       |                          |                          |
|                                                                   |             | ja                       | nein                     | geändert                 |
| Samtgemeinde Bau-, Planungs-, Wirtschafts- und Marketingausschuss | 19.06.2008  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Samtgemeindeausschuss                                             | 23.06.2008  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Samtgemeinderat                                                   | 01.07.2008  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

| gefertigt: | Beteiligt | Samtgemeindebürgermeister | Amt zur<br>Beschlussausführung |
|------------|-----------|---------------------------|--------------------------------|
| Lorenz     |           | Matthias Lorenz           | ( Handzeichen )                |

**Betreff: Bauliche Maßnahmen im Freibad Rábke**

### **Beschlussvorschlag:**

Das Tor zum Technikraum wird repariert, das Dach auf der Nordseite und die Guben werden erneuert

## **Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen**

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2008 und auf der Sitzung des Bau-, Planungs-, Wirtschafts- und Marketingausschusses am 03.03.2008 im Freibad Rábke wurden die zwei Maßnahmen vorbesprochen.

Haushaltsmittel in Höhe von 55.000 € wurden bei Haushaltsstelle 5710.9350 eingestellt.

### **Tor Technikraum:**

Auf der Sitzung am 03.03.2008 wurden die Möglichkeiten der Reparatur und der Erneuerung besprochen.

#### **Reparatur:**

Die Reparatur der Tore würde nach Kostenschätzung ca. 3.000,00 € Kosten.

Sie würde folgendermaßen durchgeführt werden.

- Aushängen des einzelnen Torflügels und vor Ort auf einem Bockgerüst lagern
- Marode Metallteile entfernen bzw. entrostern
- Neues Unterteil aus Blech anfertigen, mit Popnieten fixieren und durch Punktschweißung befestigen.
- Neues Unterteil grundieren und anschl. Lackieren
- Torflügel einhängen
- 

Nach Abschluß dieser Arbeiten den maroden Eisenwinkel der als Anschlag dient austemmen, erneuern und wieder einbetonieren.

#### **Erneuerung:**

Die Erneuerung der Tore durch ein doppelwandiges Sektionaltor würde Kosten in Höhe von 5.000,00 € verursachen.

### **Erneuerung des Daches auf der Nordseite und der Gauben:**

Die Gauben haben im Jahr 2007 eine Notreparatur erhalten. Es ist jedoch dringend erforderlich, diese komplett zu sanieren.

Die Erneuerung des Daches ist nach Ansicht des Techn.-Bauamtes aus folgenden Gründen erforderlich:

- Vereinzelte Stellen lassen bei Beschädigung der Eindeckung Wasser durch.
- Jährlich wiederkehrende Reparatur der Eindeckung (Asbest-Zement-Platten)
- Dämmung der Dachhaut, da sich unter dem Norddach beheizte Räume befinden.
- Befestigung der Absorberanlage, da diese teilweise abgerutscht ist.