

Samtgemeinde Nord-Elm

- Der Samtgemeindebürgermeister -

Amt Samtgemeindebürgermeister	DRUCKSACHE SG 21/2008
Az: 1	
Datum 17.06.2008	

Vorlage der Verwaltung

X	öffentlich		nicht öffent-	lich
---	------------	--	---------------	------

		Zutreffendes ankreuzen x		
an (zutreffendes ankreuzen)	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Samtgemeinde Bau-, Planungs-, Wirtschafts- und Marketingausschuss	19.06.2008			
Samtgemeindeausschuss	23.06.2008			
Samtgemeinderat	01.07.2008			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:	Beteiligt	Samtgemeindebürgermeister	Amt zur Beschlussausführung
Lorenz		Matthias Lorenz	(Handzeichen)

Betreff: Bauliche Maßnahmen im Freibad Rábke

Beschlussvorschlag:

Das Tor zum Technikraum wird repariert, das Dach auf der Nordseite und die Gauen werden erneuert

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2008 und auf der Sitzung des Bau-, Planungs-, Wirtschafts- und Marketingausschusses am 03.03.2008 im Freibad Rábke wurden die zwei Maßnahmen vorbesprochen.

Haushaltsmittel in Höhe von 55.000 € wurden bei Haushaltsstelle 5710.9350 eingestellt.

Tor Technikraum:

Auf der Sitzung am 03.03.2008 wurden die Möglichkeiten der Reparatur und der Erneuerung besprochen.

Reparatur:

Die Reparatur der Tore würde nach Kostenschätzung ca. 3.000,00 € Kosten.

Sie würde folgendermaßen durchgeführt werden.

- Aushängen des einzelnen Torflügels und vor Ort auf einem Bockgerüst lagern
- Marode Metallteile entfernen bzw. entrostern
- Neues Unterteil aus Blech anfertigen, mit Popnieten fixieren und durch Punktschweißung befestigen.
- Neues Unterteil grundieren und anschl. Lackieren
- Torflügel einhängen
-

Nach Abschluß dieser Arbeiten den maroden Eisenwinkel der als Anschlag dient austemmen, erneuern und wieder einbetonieren.

Erneuerung:

Die Erneuerung der Tore durch ein doppelwandiges Sektionaltor würde Kosten in Höhe von 5.000,00 € verursachen.

Erneuerung des Daches auf der Nordseite und der Gauben:

Die Gauben haben im Jahr 2007 eine Notreparatur erhalten. Es ist jedoch dringend erforderlich, diese komplett zu sanieren.

Die Erneuerung des Daches ist nach Ansicht des Techn.-Bauamtes aus folgenden Gründen erforderlich:

- Vereinzelte Stellen lassen bei Beschädigung der Eindeckung Wasser durch.
- Jährlich wiederkehrende Reparatur der Eindeckung (Asbest-Zement-Platten)
- Dämmung der Dachhaut, da sich unter dem Norddach beheizte Räume befinden.
- Befestigung der Absorberanlage, da diese teilweise abgerutscht ist.